# FAB-ACEのメンテナンスについて

## 1、ほこりの除去

FAB-ACEの表面は織物で出来ています。

織物は知らず知らずのうちにほこりが付きます。

付着したほこりを落とすために月に1回程度は、はたき等で軽くはたいてほこりを落としてください。

### 2、汚れの除去

1) 水性汚れ

できるだけ早く乾いたきれいなタオルなどで拭き取って下さい。

跡が残る様でしたらきれいな水で濡らし硬く絞ったタオルで軽くたたくようにして汚れを取ってください。

2) 油性汚れの場合

エタノール(薬局などで販売)を綿棒・ガーゼ等にしみ込ませ、生地の上から軽くたたく様にして汚れを浮かし、乾いたタオルで拭き取ってください。

## 3、部分的なへこみが生じた場合

部分的なへこみは時間がたてば元に戻ります(元に戻る時間はへこみの程度によります)。

へこみの程度がきつい場合は、へこみの周りを軽くたたいて高さを均一にしてください。

もしくは周りを軽くたたいた後、柔らかい布等で表面を拭いて、高さを均一にしてください。

#### 4、生地が部材からはずれた場合

先の丸いバターナイフのようなもので、はずれた生地を部材に差し込んでください。