

川島織物セルコン 取扱い表示ラベル一覧

ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライクリーニング	ウェットクリーニング	付記用語
K000	洗濯不可				省略				この商品は洗濯・クリーニングができません 汚れた場合は、きれいな布等で拭き取ってください
		不可	不可	不可		不可	不可	不可	
K001	水洗い洗濯不可				省略				収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		150度限度	石油弱い	非常に弱い	
K002	水洗い洗濯不可 アイロン不可 樹脂ラミネート				省略				スチーム不可 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 使用状況によっては樹脂が変化し、クリーニングができないことがあります 埃を掃除機で吸い取り、裏面はウェットスポンジで汚れを取ってください
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	不可	
K003	水洗い洗濯不可 アイロン不可				省略				浮かしスチームアイロン 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K004	水洗い洗濯不可 アイロン低温 あて布				省略				あて布使用 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		120度限度	石油弱い	非常に弱い	
K101	手洗い								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K102	手洗い アイロン低温								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K201	ウォッシュابل								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K202	ウォッシュابل 酸素漂白可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K203	ウォッシュابل アイロン不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください 浮かしスチームアイロン クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K204	ウォッシュابل アイロン低温								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K205	ウォッシュابل ドライ不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K206	ウォッシュابل 酸素漂白可 アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K207	ウォッシュابل アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K401	SEK制菌 認証<078SA10>								脱水は30秒以内
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K402	SEK制菌 認証<075SA09>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K403	SEK制菌 認証<019SA99>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	

ソフトウェア加工、ファインウェーブ加工後の各取扱い表示ラベルは下記に変更になります。

加工前 ラベル番号	形態安定加工後									
	ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	ウェット クリーニング	付記用語
K004 →	K501	水洗い洗濯不可				省略				形態安定加工品 スチーム不可 収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱く脱水し、つり干しをお勧めします
			不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K101 →	K511	手洗い								形態安定加工品 洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			手洗い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K201 K203 K204 K207 →	K521	ウォッシュャブル								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K205 →	K522	ウォッシュャブル ドライ不可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	不可	弱い	
K202 K206 →	K523	ウォッシュャブル 酸素漂白可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	