

平成 18 年 6 月 18 日

各 位

会社名 株式会社 川 島 織 物 セ ル コ ン
代表者名 取締役社長 青 戸 紘
コード番号 3009 東証・大証 各第一部
問合せ先 京都市左京区静市市原町 265 番地
取締役常務執行役員 森 仁 士
(T E L 075-741-4315)

薄地レースカーテン（ボイル）の一部における
セリスト未加工品の販売に関するお詫びとお知らせ

この度、弊社が販売いたしました「薄地レースカーテン（ボイル）」の一部に、セリスト加工を施していない製品があったことが判明いたしました。

お客様、お取引先様、ならびに関係各位の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

セリスト加工とは、空気中のVOC（揮発性有機化合物）を分解する機能を付加したものです。

弊社といたしましては、下記の通り対処させていただきますと共に、今後このようなことが発生しないよう再発防止に万全を期す所存でございます。

なお、当該カーテンにつきましてはご購入いただきましたお客様へお伺いし、正規品へのお取替えをさせていただきますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1 対象商品

薄地レースカーテン（ボイル）の一部、具体的には別紙の通りでございます。

2 販売期間

平成 17 年 8 月～平成 18 年 4 月

3 販売ルート

カーテン専門店、ハウジングルート、内装施工店などを通してお客様に納品させていただいたものです。

4 経緯

弊社ではセリスト加工は協力会社に委託しております。品質検査につきましては定期的に行っておりますが、その中で協力加工会社 1 社のものに付しましてセリスト加工が施されていないことが判明いたしました。

5 お客様、お取引先様、関係各位への対応

本加工の有無による色、柄、風合い等デザイン性の変化は全くございません。また防災、遮光、ウォッシュブル等カーテンの基本機能にも何らの影響もございませんが、セリスト加工は弊社が他社に先駆けVOC分解機能をアピールさせていただいたものであり、誠に申し訳なく全て正規品とお取替えさせていただきます。

ご使用いただいているお客様のカーテンには通常、品番・銘柄が表示されておきませんので、製品の判別が困難でございます。つきましては販売ルートの皆様へ早期にご説明申し上げ、ご協力を得て、お買い上げいただいたお客様を特定させていただき、ご連絡、訪問の上、お取替えさせていただきます。

6 再発防止策

今回の事態を踏まえ、弊社における品質検査に付きまして全面的に見直し、責任ある製品の提供に万全を期すべく、検査体制の強化・徹底を図ってまいります。

7 業績に与える影響

前期カーテン全販売量の1%以下であり、協力会社の負担もあり業績への影響は軽微であります。

8 お問い合わせ先

お問い合わせ先 電話番号 03-3294-4653

インテリア事業部 事業企画部 担当：山田、金澤

(受付時間 月曜から金曜 午前9:00～午後5:30)

以 上

< 別紙 >

薄地レースカーテン(ボイル)のセリスト未加工品一覧

品番	銘柄
AJF008	アヘ-テ
JJF001	ファイラ-レ
JJD660	ランブタン
JMD661	ルブラ300
JME069	ハ-ストン
JME277	シエネロ-ゾ
JME283	トワル
JIE519	タミ
JJE517	ヘコラ300
JJE518	ヘコラ200
JJE265	ヘ-ル
JJE266	ビティ-ニョ
JJE267	ラミエ-ラ
JJE709	FILO チ-ク
JJE725	FILO ラウ
JJE726	FILO モエッシ-
JJE998	レッシェ-ロ
JJE387	シャンピシュー 200
JJE388	シャンピシュー 300
JJE533	シャンピシュー 150
JJE389	タッチ 200
JJE390	タッチ 300
JJE488	クネル300
JJE489	クネル200
JJE667	ヴァル300
JJE986	タッコラ
JJE987	チエッホ
JJE391	アンナ-タ 200
JJE392	アンナ-タ 300

以上